



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной
ответственностью

«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.22/2, офис 2, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки**

Разработан с учетом требований:

ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. N 182-ст)

г.Лянтор

«11» июля 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №1, дом № 22/1, №22/2, № 22/3.

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт.

Перечень оборудования.

№ п.п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Карусель 4 местная	исправна	нет		
2	Песочница	исправна	нет		
3	Детский игровой комплекс	исправна	нет		
4	Качеля одинарная (2 шт)	исправна	нет		
5	Лавочка (2 шт)	исправна	нет		
6	Детский спортивный комплекс	исправна	нет		
7	Урна	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Замечаний не выявлено.

Ответственный исполнитель:

Контролёр
(Должность)


(личная подпись)

С.А.Туктабаева
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной
ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.22/2, офис 2, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН
1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК
«СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки

Разработан с учетом требований:

ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. N 182-ст)

г.Лянтор

«11» июль 2023г..

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №1, дом № 36/2.

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт.

Перечень оборудования.

№ п.п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Карусель 4 местная	исправна	нет		
2	Детский игровой комплекс (Ёлочки)	исправна	нет		
3	Детский игровой комплекс (Теремок)	исправна	нет		
4	Качеля одинарная (2 шт)	исправна	нет		
5	Детский гимнастический комплекс	исправна	нет		
6	Доска для рисования	исправна	нет		
7	Горка металлическая	исправна	нет		
8	Лавочка с урной (3шт)	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Замечаний не выявлено.

Ответственный исполнитель:

Контролер
(Должность)


(личная подпись)

С.А.Туктабаева
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной
ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.22/2, офис 2, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН
1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК
«СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки

Разработан с учетом требований:

ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. N 182-ст)

г.Лянтор

«11» июля 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №3, дом №44.

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт.

Перечень оборудования.

№ п.п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Песочница-ромашка	исправна	нет		
2	Карусель	исправна	нет		
3	Детский игровой комплекс	исправна	нет		
4	Карусель 3-х местная	исправна	нет		
5	Детский спортивный комплекс	исправна	нет		
	Качеля на стойках двойная	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Произошло выветривание песка, необходимо сделать подсыпку

Ответственный исполнитель:

Контролер
(Должность)


(личная подпись)

С.А.Туктабаева
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной
ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.22/2, офис 2, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки

Разработан с учетом требований:

ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. N 182-ст)

г.Лянтор

«11» июля 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №7, дом №1/1.

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт.

Перечень оборудования.

№ п.п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Домик-машинка	исправна	нет		
2	Песочница ромашка	исправна	нет		
3	Детский спортивный комплекс	исправна	нет		
4	Качеля одинарная (2 шт)	исправна	нет		
5	Качеля гнездо (1 шт)	исправна	нет		
6	Карусель 3-х местная	исправна	нет		
7	Горка	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Замечаний не выявлено.

Ответственный исполнитель:

Контролер
(Должность)


(личная подпись)

С.А.Туктабаева
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной
ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.22/2, офис 2, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки

Разработан с учетом требований:

ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. N 182-ст)

г.Лянтор

«11» июля 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом №2 и дом №2/1.

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт.

Перечень оборудования.

№ п.п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Качеля –балансир (2 шт)	исправна	нет сидения (деревянное)	до 31.07.2023г	необходимо сделать сидение
2	Песочница	исправна	нет		
3	Детский игровой комплекс	исправна	нет		
4	Качеля одинарная (2 шт)	исправна	нет		
5	Качеля двойная (3 шт)	исправна	нет		
6	Детский гимнастический комплекс (2 шт)	исправна	нет		
7	Карусель 4 местная	Имеется люфт на опоре	нет		
8	Игровой комплекс «Корвет»	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Контролер
(Должность)


(личная подпись)

С.А.Туктабаева
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной
ответственностью
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.22/2, офис 2, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки

Разработан с учетом требований:

ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. N 182-ст)

г.Лянтор

«11» июля 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом №5 и дом №5/1.

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт.

Перечень оборудования.

№ п.п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Качеля –балансир	исправна	нет		
2	Песочница	исправна	нет		
3	Детский игровой комплекс	исправна	нет		
4	Качеля одинарная (2 шт)	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Произошло выветривание песка, необходимо сделать подсыпку.

Ответственный исполнитель:

Главный инженер
(Должность)


(личная подпись)

С.А.Добровольский
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной
ответственностью

«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.22/2, офис 2, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки**

Разработан с учетом требований:

ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. N 182-ст)

г.Лянтор

«11» июля 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом №11.

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт.

Перечень оборудования.

№ п.п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Качеля –балансир (1 шт)	исправна	нет		
2	Песочница	исправна	нет		
3	Горка	исправна	нет		
4	Качеля одинарная (1 шт)	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Замечаний не выявлено.

Ответственный исполнитель:

Контролер
(Должность)


(личная подпись)

С.А.Туктабаева
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной
ответственностью

«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.22/2, офис 2, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ
осмотра и проверки оборудования
детской игровой (спортивной) площадки**

Разработан с учетом требований:

ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации оборудование и покрытие детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» (утв. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 июня 2013 г. N 182-ст)

г.Лянтор

«11» июля 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом №13.

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт.

Перечень оборудования.

№ п.п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленные отклонения (дефекты)	Срок исправления отклонений (ремонта)	Примечание
1	Горка-мини (1шт.)	исправна	нет		
2	Песочница (2шт.)	исправна	нет		
3	Гимнастический комплекс (1шт.)	исправна	нет		
4	Качеля на стойках двойная (1 шт.)	исправна	нет		
5	Качели-балансир малая (1шт.)	исправна	нет		
6	Качели с сиденьем (2шт.)	исправна	нет		
7	Спортивный комплекс	исправна	нет		

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Была произведена подсыпка песка 03.07.2023г.

Замечаний не выявлено.

Ответственный исполнитель:

Контролер
(Должность)


(личная подпись)

С.А.Туктабаева
(инициалы, фамилия)