*РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ*

*ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА*

***Общество с ограниченной ответственностью***
***«Жилищный комплекс Сибири»***

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ**
**осмотра и проверки оборудования**
**детской игровой (спортивной) площадки**

г.Лянтор «25» 08 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №7, дом № 1/1
Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт
Перечень оборудования:

| № п. п. | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленные отклонения (дефекты) | Срок исправления отклонений (ремонта) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Песочница-ромашка | исправна | | | |
| 2 | Карусель | исправна | | | |
| 3 | Детский игровой комплекс | исправна | | | |
| 4 | Качеля на стойках двойная | исправна | | | |
| 5 | Урна | исправна | | | |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством — (должность)
(личная подпись)
Л.Б. Эдиева — (инициалы, фамилия)

*РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ*

*ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА*

***Общество с ограниченной ответственностью***
***«Жилищный комплекс Сибири»***

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ**
**осмотра и проверки оборудования**
**детской игровой (спортивной) площадки**

г.Лянтор «25» 09 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом № 13
Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт
Перечень оборудования:

| № п. п. | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленные отклонения (дефекты) | Срок исправления отклонений (ремонта) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карусели балансир | исправна | | | |
| 2 | Песочница | исправна | | | |
| 3 | Детский игровой комплекс | исправна | | | |
| 4 | Качеля одинарная (2 шт) | исправна | | | |
| 5 | Качеля двойная (4 шт) | исправна | | | |
| 6 | Детский гимнастический комплекс (2 шт) | исправна | | | |
| 7 | Игровой комплекс «Корвет» | исправна | | | |
| 8 | Урна | исправна | | | |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством _____ Л.Б. Эдиева____
(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

*РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ*

*ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА*

***Общество с ограниченной ответственностью***
***«Жилищный комплекс Сибири»***

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ**
**осмотра и проверки оборудования**
**детской игровой (спортивной) площадки**

г.Лянтор «25» 09 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом № 11
Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт
Перечень оборудования:

| № п. п. | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленные отклонения (дефекты) | Срок исправления отклонений (ремонта) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Качеля-балансир (1 шт) | исправна | | | |
| 2 | Игровой комплекс | исправна | | | |
| 3 | Качеля одинарная (2 шт) | исправна | | | |
| 4 | Песочница | исправна | | | |
| 5 | Урна (1 шт) | исправна | | | |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством _____ Л.Б. Эдиева____
(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

*РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ*

*ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА*

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

***Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный комплекс Сибири»***

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ**
**осмотра и проверки оборудования**
**детской игровой (спортивной) площадки**

г.Лянтор «25» 09 2023 г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом № 2 и дом № 2/1
Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт
Перечень оборудования:

| № п.п. | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленные отклонения (дефекты) | Срок исправления (ремонта) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Качеля –балансир (2 шт) | исправна | | | |
| 2 | Песочница | исправна | | | |
| 3 | Детский игровой комплекс | исправна | | | |
| 4 | Качеля одинарная (2 шт) | исправна | | | |
| 5 | Качеля двойная (3 шт) | исправна | | | |
| 6 | Детский гимнастический комплекс (2 шт) | исправна | | | |
| 7 | Карусель 4 местная | исправна | | | |
| 8 | Игровой комплекс «Корвет» | исправна | | | |
| 9 | Урна | исправна | | | |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством _____ Л.Б. Эдиева____
(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

*РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ*

*ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА*

***Общество с ограниченной ответственностью***
***«Жилищный комплекс Сибири»***

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ**
**осмотра и проверки оборудования**
**детской игровой (спортивной) площадки**

г.Лянтор «25» 09 2023 г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом № 5/1
Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт
Перечень оборудования:

| № п.п. | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленные отклонения (дефекты) | Срок исправления отклонений (ремонта) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Качеля –балансир | исправна | | | |
| 2 | Песочница | исправна | | | |
| 3 | Детский игровой комплекс | исправна | | | |
| 4 | Качеля одинарная (2 шт) | исправна | | | |
| 5 | Урна | исправна | | | |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством _____ Л.Б. Эдиева____
(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

*РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ*

*ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА*

***Общество с ограниченной ответственностью***
***«Жилищный комплекс Сибири»***

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ**
**осмотра и проверки оборудования**
**детской игровой (спортивной) площадки**

г.Лянтор «25» 09 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №3, дом № 44
Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт
Перечень оборудования:

| № п. п. | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленные отклонения (дефекты) | Срок исправления отклонений (ремонта) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Песочница-ромашка | исправна | | | |
| 2 | Карусель | исправна | | | |
| 3 | Детский игровой комплекс | исправна | | | |
| 4 | Качеля на стойках двойная | исправна | | | |
| 5 | Урна | исправна | | | |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством _____ Л.Б. Эдиева
(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

*РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ*

*ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА*

ЖИЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС СИБИРИ

***Общество с ограниченной ответственностью «Жилищный комплекс Сибири»***

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д д.22/2, офис 2, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 109 671 700 085 81 в Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк» г. Тюмень к/с 301 018 108 000 000 006 51 БИК 047102651

**АКТ**
**осмотра и проверки оборудования**
**детской игровой (спортивной) площадки**

г.Лянтор «25» 09 2023 г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №1, дом № 36/2
Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт
Перечень оборудования:

| № п.п. | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленные отклонения (дефекты) | Срок исправления отклонений (ремонта) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карусель 4 местная | исправна | | | |
| 2 | Детский игровой комплекс (Ёлочки) | исправна | | | |
| 3 | Детский игровой комплекс (Теремок) | исправна | | | |
| 4 | Качеля одинарная (2 шт) | исправна | | | |
| 5 | Детский гимнастический комплекс | исправна | | | |
| 6 | Доска для рисования | исправна | | | |
| 7 | Горка металлическая | исправна | | | |
| 8 | Лавочка с урной (3шт) | исправна | | | |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством _____ Л.Б. Эдиева____
(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)

*РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ*

*ХАНТЫ–МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА*

***Общество с ограниченной ответственностью***
***«Жилищный комплекс Сибири»***

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

**АКТ**
**осмотра и проверки оборудования**
**детской игровой (спортивной) площадки**

г.Лянтор «25» 09 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №1, дом № 22/1, 22/2, 22/3
Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт
Перечень оборудования:

| № п.п. | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленные отклонения (дефекты) | Срок исправления отклонений (ремонта) | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карусель 4 местная | исправна | | | |
| 2 | Песочница | исправна | | | |
| 3 | Детский игровой комплекс | исправна | | | |
| 4 | Качеля одинарная (2 шт) | исправна | | | |
| 5 | Лавочка (2 шт) | исправна | | | |
| 6 | Детский спортивный комплекс | исправна | | | |
| 7 | Урна | исправна | | | |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством _____ Л.Б. Эдиева____
(должность) (личная подпись) (инициалы, фамилия)