



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью

«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ  
осмотра и проверки оборудования  
детской игровой (спортивной) площадки

г.Лянтор

« 21 » 01 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №7, дом № 1/1

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт

Перечень оборудования:

| №<br>п.<br>п. | Наименование<br>оборудования | Результат<br>осмотра | Выявленные<br>отклонения (дефекты) | Срок<br>исправления<br>отклонений<br>(ремонта) | Примечание |
|---------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1             | Песочница-ромашка            | исправна             |                                    |                                                |            |
| 2             | Карусель                     | исправна             |                                    |                                                |            |
| 3             | Детский игровой<br>комплекс  | исправна             |                                    |                                                |            |
| 4             | Качеля на стойках<br>двойная | исправна             |                                    |                                                |            |
| 5             | Урна                         | исправна             |                                    |                                                |            |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством

(должность)

М.В.  
(личная подпись)

М.В. Емельянова

(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью  
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.7

Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001,  
407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ  
осмотра и проверки оборудования  
детской игровой (спортивной) площадки

г.Лянтор

« 21 » 02 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №1, дом № 22/1, 22/2, 22/3

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт

Перечень оборудования:

| № п.п. | Наименование оборудования   | Результат осмотра | Выявленные отклонения (дефекты) | Срок исправления отклонений (ремонта) | Примечания |
|--------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1      | Карусель 4 местная          | исправна          |                                 |                                       |            |
| 2      | Песочница                   | исправна          |                                 |                                       |            |
| 3      | Детский игровой комплекс    | исправна          |                                 |                                       |            |
| 4      | Качеля одинарная (2 шт)     | исправна          |                                 |                                       |            |
| 5      | Лавочка (2 шт)              | исправна          |                                 |                                       |            |
| 6      | Детский спортивный комплекс | исправна          |                                 |                                       |            |
| 7      | Урна                        | исправна          |                                 |                                       |            |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством  
(должность)

(личная подпись)

М.В. Емельянова  
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью  
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д д.22/2, офис 2, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 109 671 700 085 81 в Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк» г. Тюмень к/с 301 018 108 000 000 006 51 БИК 047102651

АКТ  
осмотра и проверки оборудования  
детской игровой (спортивной) площадки

г.Лянтор

«21» 02 2023 г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №1, дом № 36/2

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт

Перечень оборудования:

| № п.п. | Наименование оборудования          | Результат осмотра | Выявленные отклонения (дефекты) | Срок исправления отклонений (ремонта) | Примечание |
|--------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1      | Карусель 4 местная                 | исправна          |                                 |                                       |            |
| 2      | Детский игровой комплекс (Ёлочки)  | исправна          |                                 |                                       |            |
| 3      | Детский игровой комплекс (Теремок) | исправна          |                                 |                                       |            |
| 4      | Качеля одинарная (2 шт)            | исправна          |                                 |                                       |            |
| 5      | Детский гимнастический комплекс    | исправна          |                                 |                                       |            |
| 6      | Доска для рисования                | исправна          |                                 |                                       |            |
| 7      | Горка металлическая                | исправна          |                                 |                                       |            |
| 8      | Лавочка с урной (3шт)              | исправна          |                                 |                                       |            |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством  
(должность)

  
(личная подпись)

М.В. Емельянова  
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью  
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ  
осмотра и проверки оборудования  
детской игровой (спортивной) площадки

г.Лянтор

«21» 02 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №3, дом № 44

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт

Перечень оборудования:

| №<br>п.<br>п. | Наименование<br>оборудования | Результат<br>осмотра | Выявленные<br>отклонения (дефекты) | Срок<br>исправления<br>отклонений<br>(ремонта) | Примечание |
|---------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1             | Песочница-ромашка            | исправна             |                                    |                                                |            |
| 2             | Карусель                     | исправна             |                                    |                                                |            |
| 3             | Детский игровой<br>комплекс  | исправна             |                                    |                                                |            |
| 4             | Качеля на стойках<br>двойная | исправна             |                                    |                                                |            |
| 5             | Урна                         | исправна             |                                    |                                                |            |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством

(должность)

(личная подпись)

М.В. Емельянова

(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АУТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью  
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ  
осмотра и проверки оборудования  
детской игровой (спортивной) площадки

г.Лянтор

« 21 » 02 2023 г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом № 5/1

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт

Перечень оборудования:

| № п.п. | Наименование оборудования | Результат осмотра | Выявленные отклонения (дефекты) | Срок исправления отклонений (ремонта) | Примечание |
|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1      | Качеля –балансир          | исправна          |                                 |                                       |            |
| 2      | Песочница                 | исправна          |                                 |                                       |            |
| 3      | Детский игровой комплекс  | исправна          |                                 |                                       |            |
| 4      | Качеля одинарная (2 шт)   | исправна          |                                 |                                       |            |
| 5      | Урна                      | исправна          |                                 |                                       |            |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством  
(должность)

  
(личная подпись)

М.В. Емельянова  
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью  
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ  
осмотра и проверки оборудования  
детской игровой (спортивной) площадки

г.Лянтор

«21» 02 2023 г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом № 2 и дом № 2/1

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт

Перечень оборудования:

| № п.п. | Наименование оборудования              | Результат осмотра | Выявленные отклонения (дефекты) | Срок исправления (ремонта) | Примечание |
|--------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|
| 1      | Качеля –балансир (2 шт)                | исправна          |                                 |                            |            |
| 2      | Песочница                              | исправна          |                                 |                            |            |
| 3      | Детский игровой комплекс               | исправна          |                                 |                            |            |
| 4      | Качеля одинарная (2 шт)                | исправна          |                                 |                            |            |
| 5      | Качеля двойная (3 шт)                  | исправна          |                                 |                            |            |
| 6      | Детский гимнастический комплекс (2 шт) | исправна          |                                 |                            |            |
| 7      | Карусель 4 местная                     | исправна          |                                 |                            |            |
| 8      | Игровой комплекс «Корвет»              | исправна          |                                 |                            |            |
| 9      | Урна                                   | исправна          |                                 |                            |            |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством

(должность)

(личная подпись)

М.В. Емельянова

(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью  
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон, д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701001, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ  
осмотра и проверки оборудования  
детской игровой (спортивной) площадки

г.Лянтор

« 21 » 02 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом № 11

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт

Перечень оборудования:

| №<br>п.<br>п. | Наименование<br>оборудования | Результат<br>осмотра | Выявленные<br>отклонения (дефекты) | Срок<br>исправления<br>отклонений<br>(ремонта) | Примечание |
|---------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1             | Качеля-балансир (1 шт)       | исправна             |                                    |                                                |            |
| 2             | Игровой комплекс             | исправна             |                                    |                                                |            |
| 3             | Качеля одинарная (2 шт)      | исправна             |                                    |                                                |            |
| 4             | Песочница                    | исправна             |                                    |                                                |            |
| 5             | Урна (1 шт)                  | исправна             |                                    |                                                |            |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством  
(должность)

  
(личная подпись)

М.В. Емельянова  
(инициалы, фамилия)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАНТЫ-МАНСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

Общество с ограниченной ответственностью  
«Жилищный комплекс Сибири»

628449, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 1 микрорайон д.36/2, кв.72, Тел./факс: 8 (34638) 24-008; ОГРН 1128617005000, ИНН 8617031028, КПП 861701000, р/с 407 028 107 000 701 279 43 в АО БАНК «СНГБ» к/с 301 018 106 000 000 007 09 БИК 047144709

АКТ  
осмотра и проверки оборудования  
детской игровой (спортивной) площадки

г.Лянтор

« 21 » 02 2023г.

Адрес расположения площадки: г.Лянтор, микрорайон №5, дом № 13

Характеристика поверхности игровой площадки: песчаный грунт

Перечень оборудования:

| № п. п. | Наименование оборудования              | Результат осмотра | Выявленные отклонения (дефекты) | Срок исправления отклонений (ремонта) | Примечания |
|---------|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1       | Карусели балансир                      | исправна          |                                 |                                       |            |
| 2       | Песочница                              | исправна          |                                 |                                       |            |
| 3       | Детский игровой комплекс               | исправна          |                                 |                                       |            |
| 4       | Качеля одинарная (2 шт)                | исправна          |                                 |                                       |            |
| 5       | Качеля двойная (4 шт)                  | исправна          |                                 |                                       |            |
| 6       | Детский гимнастический комплекс (2 шт) | исправна          |                                 |                                       |            |
| 7       | Игровой комплекс «Корвет»              | исправна          |                                 |                                       |            |
| 8       | Урна                                   | исправна          |                                 |                                       |            |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового (спортивного) оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации

Ответственный исполнитель:

Заведующий хозяйством  
(должность)

М.С.  
(личная подпись)

М.В. Емельянова  
(инициалы, фамилия)